

Feuerwehr fängt Benzin am Bahnhof auf

Ventil an Kesselwagen undicht



Am Bahnhof Passau fingen der Löschzug Hauptwache und die Werkfeuerwehr der ZF ausgelaufenes Benzin auf und dichteten das Ventil an einem Kesselwagen ab. – Foto: Kornexl/FF Passau

Wegen eines Gefahrgut-Austritts wurden zwei Feuerwehren in der Nacht zum Donnerstag zum Bahnhof gerufen. Um 2.05 Uhr rückten der Löschzug Hauptwache und die Werkfeuerwehr der ZF Passau aus.

Dort war die Lage dann schnell klar: Ein Ventil an einem Kesselwagen aus Bratislava war undicht geworden und deshalb trat Benzin aus dem 56 000 Liter großen Tank aus, der mit 20000 Litern Treibstoff beladen war. Die Feuerwehrleute fingen die Tropfmenge auf und dichteten das Ventil ab.

„Nach einer Stunde war der Einsatz beendet“, berichtet Markus Kornexl von der Feuerwehr Passau. Ihm zufolge bestand wegen der niedrigen Außentemperaturen nachts keine Explosionsgefahr, „das ist undramatisch.“ An einem heißen Sommertag könnte die Lage anders aussehen.

